

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JULIO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



<ul style="list-style-type: none">Mantención Centro Cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO
- MANTENCION PULIDO DE PISO (SEGUNDO PISO)
- MANTENCION Y ORDEN SALA MUSICA
- MANTENCION Y ORDEN SALA MUSICA
- MANTENCION EN PANEL ELECTRICO
- MANTENCION Y ORDEN HALL CCB
- MANTENCION Y ORDEN CAFETERIA CCB
- MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB
- MANTENCION BAÑOS AFICINAS
- MANTENCION DE PUERTAS DE PASILLO ASIA PRENSA (MANILLAS)
- MANTENCION Y ORDEN EXTINTOR Y MANGUERA HALL CCB
- MANTENCION EN PASILLO ASIA TEATRO (PASA MANO)
- MANTENCION EN SILLONES SALA DE ESPERA (HALL)



IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).



Fecha Cobertura: 2024-07-01	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



		
Fecha Cobertura: 2024-07-02	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DEL SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PULIDO PASILLO SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





		
Fecha Cobertura: 2024-07-04	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN EN ESCALERAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-05	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SALA MUSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA


		
Fecha Cobertura: 2024-07-08	Descripción Cobertura: MANTENCION EN PANEL ELECTRICO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-09	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-07-10	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-11	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-07-12	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS DE OFICINA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-15	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DE PASILLO (MANILLAS)PRENSA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2024-07-17	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN EXTINTOR Y MANGUERA DEL HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-18	Descripción Cobertura: MANTENCION EN PASILLO ASIA TEATRO (PASA MANOS)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-07-19	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES SALA DE ESPERA (HALL)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



V.- Observaciones.

Sin Observaciones


IRMA DEL CARMEN HUENTECURA
LLANCALEO
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

 Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Bu.

