



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 1887	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



<ul style="list-style-type: none"> Mantención Centro Cultural de Buin
--

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION E INTALACION A SEÑALADORES DE SALAS PRIMER PISO
- MANTENCION MANGUERA DE INSENDIO SECTOR (HALL) CCB
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR PRINCIPAL DE INGRESO HALL
- MANTENCION EN CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO
- MANTENCION MAMAPARAS SECTOR CAFETERIA
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALAS CCB
- MANTENCION Y ORDEN HALL SECTOR MESAS DE ESPERA
- MANTENCION Y ORDEN SALA DE MUSICA CCB
- MANTENCION BAÑO DISCAPACITADOS PRIMER PISO
- MANTENCION BAÑOS MUJER SEGUNDO PISO

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-08-01	Descripción Cobertura: MANTENCION A SEÑALADORES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2024-08-02	Descripción Cobertura: MANTENCIO MANGUERA DE INSENDIO (HALL)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-05	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-08-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE CONDUCTO DE AIRE
SEGUNDO PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2024-08-08

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTAS MAMPARAS
CEFETERIA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-08-09	Descripción Cobertura: MANTENCION DE PISO HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-12	Descripción Cobertura: MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO SALAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA






Fecha Cobertura:
2024-08-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN HALL


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-08-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN SALA DE MUSICA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-08-16

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO DISCAPACITADO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2024-08-19

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA






V.- Observaciones.

Sin Observaciones


**CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ
PRESTADOR**

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



**JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



**XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA**



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

