

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.




Mantenición centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.



III.- Descripción de las funciones realizadas.



- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO (PASILLO)
- MANTENCION BAÑOS DISCAPASITADOS PRIMER PISO
- MANTENCION MANGUERA HALL CCB
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERA HALL SECTOR SUR
- MANTENCION AIRE SALA FOLCLOR 1CCB
- MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO
- MANTENCION LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION MAMPARA PRINCIPAL CCB



IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).




Fecha Cobertura: 2024-09-02	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA SECTOR HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: MANTENCION DE PUERTAS TEATRO PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-10	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE SALAFOLCLOR 1	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-16	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA PLATO CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-17	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		

V.- Observaciones.

JOHANNA DEL TRANSITO ADASME
GUAJARDO
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin