



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

DICIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 963	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - <i>DESARROLLO CULTURAL 2024</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


Mantenimiento centro cultural de Buin. Realizar mantenimiento en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION CORTINAS SALA FLORCLO 2 CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES (ATRILES) CCB
- MANTENCION CALEFONT SALA FLORCLO1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SILLAS PASILLO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA PASILLO PRIMER PISO (HALL) CCB
- MANTENCION CONDUNTO DE AIRE SEGUNDO PISO
- MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DUCHA BAÑO DE PERSONAL DE CULTURA CCB
- MANTENCION Y REPARACION BANCA DE TERCER PISO CCB
- MANTENCION EN GENERAL POST EVENTO FINDE SEMANA CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-12-02	Descripción Cobertura: MANTENCION CORTINAS FLORCLO 2CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-12-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION CALEFON SALA FLORCLO 1


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION PASILLO SEGUNDO PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION SILLAS DE PASILLO SEGUNDO PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-09

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA DE PASILLO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2024-12-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO
PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-12-11	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-12-12	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-12-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION BANCA TERCER PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.


--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

