

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ENERO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantenición Centro Cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.


III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION DUCHA DEL PERSONAL DE CULTURA CCB
- MATENCION CORTINAS DE TEATRO ESCENARIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LLAVE LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION INODORO BAÑO CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DESAGUE SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANILLA DE MAMPARAS INTERNAS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION BAÑO DE DISCAPASITADOS PRIMER PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB PRIMER PISO
- MANTENCION EXTINTOR SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION ENCHUFES ELECTRICOS SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN TEATRO POST EVENTO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION INODORO CAMARIN TEATRO CENTRO CULTURAL


IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-01-02	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA BAÑO DEL PERSONAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2025-01-03	Descripción Cobertura: MANTENCION CORTINAS TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2025-01-06	Descripción Cobertura: MANTENCION LLAVE DE LAVA PLATOS CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-01-07	Descripción Cobertura: MANTENCION ESCUSADO BAÑO CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-01-08	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-01-09	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE MAMPARAS SECTOR CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-01-10	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE DISCAPACITADOS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-01-13	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-01-14	Descripción Cobertura: MANTENCION EXTINTOR SECTOR TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-01-15	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCGUFES ELECTRICOS SECTOR TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-01-16	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura: 2025-01-17	Descripción Cobertura: MANTENCION INODORO CAMARIN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		


V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

