

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

MAYO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



Mantenión Centro Cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION ATRILES SALA ARTES VISUALES CCB
- MANTENCION AIRE SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MAMPARA SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO CAFETERIA (PULIDO) CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL HALL CCB
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BAÑO PRIMER PISO MUJERES CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO SECTOR PUERTAS CCB
- MANTENCION Y ORDEN SECTOR JUEGOS DE NIÑOS HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ENCHUFES DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PASILLOS SEGUNDO PISO CCB


IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-05-02	Descripción Cobertura: MANTENCION ATRILES SALA ARTES VISUALES CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



<div></div>		
Fecha Cobertura: 2025-05-05	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
<div></div>		
Fecha Cobertura: 2025-05-06	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARA SECTOR HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2025-05-07	Descripción Cobertura: MANTENCION PISO CAFETERIA (PULIDO) CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-05-08	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



		
Fecha Cobertura: 2025-05-09	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-05-12	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2025-05-13	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO PRIMER PISO MUJERES CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-05-14	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO SECTOR PUERTAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



		
Fecha Cobertura: 2025-05-15	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SECTOR JUEGOS DE NIÑOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-05-16	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFES DE TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin