

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2025
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	ALEJANDRO SEGUNDO VILLALBA PIZARRO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 949	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- |  |
|--|
| • MANTENCIÓN DE BOMBAS Y CALDERAS DE PISCINA TEMPERADA DE MAIPO Y COMPLEJO DEPORTIVO |
| • MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE BOMBAS Y CALDERAS  |

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se suelda base de acumulador ACS y se realizan pruebas a 3 bar y se intenta poner en vertical pero no fue posible por su peso

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se pone en vertical y posición acumulador ACS y se inicia proceso de conexión de líneas de agua fría y caliente.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se termina las conexiones de agua caliente y fría, se realiza retrolavado del acumulador, para botar y limpiar el óxido interno.

Se asiste a reunión programada por don Freddy carrasco

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se realiza revestimiento con material aislante y señalado con tapas, acumulador ACS, A y se deja en servicio.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se arreglan y reponen 2 lámparas en salón de baile.

Se arregla y repone una pantalla de alumbrado de sala de maquina.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se trabaja en Sistema alumbrado salón de gimnasio, se modifican tres pantallas de alumbrado.

Se toma porcentajes de caratulas cilindros de gas.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados

Se reponen tus pantallas de alumbrado en salón de baile.

Se trabaja en baño de salvavidas

Realizar trabajos en salas de calderas

Realizar mantenciones menores

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se arregla y reponemos tres pantallas de alumbrado salón de gimnasia o baile.


Se trabaja en modificación baño de salvavidas.

Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.

Se trabaja en chequeo de filtración radiador


Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.


Se trabaja en arreglos baños salvavidas.




Se trabaja en radiador ,del deshumidificador  
Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.  
Se trabaja en baño de salvavidas.  
Se accede a techumbre para ver estado actual, luego del retiro de tronco de árbol caído sobre  
techumbre  
Sistema calefacción detenido por eventos no deseados.  
Se trabaja en baño de salvavidas.

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**

Fecha Cobertura: 2025-06-02	Descripción Cobertura: Pruebas de acumulador	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-06-03	Descripción Cobertura: Posición acumulador ACS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura: 2025-06-04	Descripción Cobertura: Limpieza acumulador ACS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-06-05	Descripción Cobertura: Reposición acumulador ACS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Página 3 de 10




Fecha Cobertura: 2025-06-06	Descripción Cobertura: Reposición alumbrado salón de baile	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-06	Descripción Cobertura: Reposición alumbrado sala de bicicletas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Página 4 de 10





Fecha Cobertura: 2025-06-09	Descripción Cobertura: Reposición pantalla alumbrado	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-06-09	Descripción Cobertura: Toma de porcentajes cilindros de gas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

Página 5 de 10

		
Fecha Cobertura: 2025-06-10	Descripción Cobertura: Reposición pantallas de alumbrado	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-06-12	Descripción Cobertura: Arreglo de alumbrado sala de baile	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura: 2025-06-16	Descripción Cobertura: Baños salvavidas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-06-17	Descripción Cobertura: Trabajo en baño salvavidas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Página 7 de 10



Página 8 de 10

**V.- Observaciones.**

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIOFREDDY LEONARDO CARRASCO  
SALAZAR  
COORDINADOR (A) PROGRAMA