

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ANA DE LOURDES ACUÑA PEZOA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 2291	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



Mantenición Centro Cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales del Centro Cultural de Buin.



III.- Descripción de las funciones realizadas.



- MANTENCION Y PULIDO DE PISO HALL CCB.
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CCB
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION LETREROS SECTOR BAÑO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION PUERTA DE PASILLO SECTOR HALL CCB
- MANTENCION MANILLA DE MAMPARA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LETREROS AXESO A BAÑOS SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SALA TERCER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PISO DE TEATRO CENTRO CENTRO CULTURAL



IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-08-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2025-08-05	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE TEATRO PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-08-06	Descripción Cobertura: MANTENCION LETREROS SECTOR BAÑO PRIMER PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

<div></div>		
Fecha Cobertura: 2025-08-07	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE PASILLO SECTOR HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
<div></div>		
Fecha Cobertura: 2025-08-08	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE MAMPARA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-08-11	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-08-12	Descripción Cobertura: MANTECION PUERTA DE TEATRO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-08-13	Descripción Cobertura: MANTENCION LETREROS AXESO A BAÑOS SEGUDO PISO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-08-14	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE TEATRO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





V.- Observaciones.

--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin