

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELA CRISTINA MORALES ARANDA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 563	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION MANGUERA SECTOR NORTE SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION ENCHUFES DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION VENTANAS SALA ESCENICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO PRIMER PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CCB
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLONES HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE VIDRIO AXESO A VENTANAS SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO PASILLO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DUCHA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION VENTANAS SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-11-03	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA SECTOR NORTE SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFES DE TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-11-05	Descripción Cobertura: MANTENCION VENTANAS SALA ESCENICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-10	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-11-11	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS SECTOR HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2025-11-12	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES HALL CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-13	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-14	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
Fecha Cobertura: 2025-11-17	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE VIDRIO AXESO A VENTANAS SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-11-18	Descripción Cobertura: MANTENCION Y PULIDO DE PISO PASILLO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-11-19	Descripción Cobertura: MANTENCION DUCHA SALA ARTES ESCENICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

