



Ilustre Municipalidad  
de Buin

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**  
*Dirección de Obras Municipales*

**RESOLUCION RECTIFICATORIA N° 57 / 2018**  
**REF.: Certificado de Regularización de Edificaciones Existentes Dañadas a consecuencia de una Catástrofe N° 93 de fecha 27 de Mayo de 2016 y su respectivo Plano.**

Buin, 13 de Abril de 2018.

**VISTOS:**

- Certificado de Regularización de Edificaciones Existentes Dañadas a consecuencia de una Catástrofe N° 93 de fecha 27 de Mayo de 2016 y su respectivo Plano(Lámina A 1).
- El Decreto Supremo N° 150 de fecha 27 de Febrero de 2010, que declara zona afectada por Catástrofe.

**CONSIDERANDO:**

Que, cuando se solicita a esta unidad Municipal Certificado de Recepción Final y Numeración Municipal, se percata que existen incongruencias entre planimetría (Lámina A 1) y Certificado de Regularización de Edificaciones Existentes Dañadas a consecuencia de una Catástrofe N° 93 de fecha 27 de Mayo de 2016.

**RESUELVO:**

- **RECTIFICAR SÓLO CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATÁSTROFE N° 93 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2016.**

**DONDE DICE:**

| RESUELVO:  |  |         |                         |  |
|--|--|---------|-------------------------|--|
| 1. - Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle / avenida |  |         |                         |  |
| camino   | GENERAL RAFAEL GUALDA PALMA N° 113310,72   |         |                         |  |
| Sitio N°   | Lote N°  | manzana | Localidad o Loteo MAIPO |  |
| sector   | URBANO de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras C) y D) de los "vistos". |         |                         |  |
|  | <small>(URBANO O RURAL)</small>  |         |                         |  |

| DEBE DECIR:  |  |         |    |                                     |
|--|--|---------|----|-------------------------------------|
| 1. - Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle / avenida |  |         |    |                                     |
| camino   | GENERAL RAFAEL GUALDA PALMA N° 113   |         |    |                                     |
| Sitio N°   | ---  | Lote N° | -- | manzana --- Localidad o Loteo MAIPO |
| sector   | URBANO de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras C) y D) de los "vistos". |         |    |                                     |
|  | <small>(URBANO O RURAL)</small>  |         |    |                                     |

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

*Carlos Candell N° 415 - www.buin.cl*



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**  
*Dirección de Obras Municipales*

Ilustre Municipalidad  
de Buin

**DONDE DICE:**

| 6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN |             |                         |          |             |   |
|---|-------------|-------------------------|----------|-------------|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m2)                           | 3.045,08    | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 1.887,01 | Nº DE PISOS | 1 |
| DESTINO DE LA EDIFICACION                       | EDUCACIONAL |                         |          |             |   |
| OTRAS (especificar)                             |             |                         |          |             |   |

**DEBE DECIR:**

| 6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN |             |                         |          |             |   |
|---|-------------|-------------------------|----------|-------------|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m2)                           | 310,72      | SUPERFICIE TERRENO (m2) | 1.887,01 | Nº DE PISOS | 1 |
| DESTINO DE LA EDIFICACION                       | EDUCACIONAL |                         |          |             |   |
| OTRAS (especificar)                             |             |                         |          |             |   |

1. Apruébese la presente Rectificación, la cual se incorpora al Certificado de Regularización de Edificaciones Existentes Dañadas a consecuencia de una Catástrofe N° 93 de fecha 27 de Mayo de 2016, archivada en el Expediente BE N° 6341 de fecha de Ingreso 17 de Marzo de 2016.
2. Entiéndase la presente Resolución como Rectificatoria al Certificado de Regularización de Edificaciones Existentes Dañadas a consecuencia de una Catástrofe N° 93 de fecha 27 de Mayo de 2016, archivada en el Expediente BE N° 6341 de fecha de Ingreso 17 de Marzo de 2016.
3. Comuníquese lo resuelto a quien corresponda, anótese en el registro de esta Dirección de Obras Municipales archívese el original y entréguese otra al interesado para los fines que estime conveniente.

**GUILLERMO IBACACHE GOMEZ**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



*[Handwritten signature]*

**DISTRIBUCION:**

- Destinatario Inmobiliaria e Inversiones Valles del Maipo Ltda.
- Archivo Expediente (BE N° 6341 de fecha de Ingreso 17 de Marzo de 2016.).
- Archivo DOM
- Servicio de Impuestos Internos

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

*Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl*