

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

MAYO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.	[REDACTED]		
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio : 512	Imputación : 215.21.04.004.001	Centro de Costos : 25.06.01
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato.

Mantenición centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SALA MUSICA
- MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
- MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)
- MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
- MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
- MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO

MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC

MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO


MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES


MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).


Fecha de la actividad: 2024-05-03	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE LAVAMANOS DE SALA ARTES VISUALES	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	---------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-05-07	Descripción de la Actividad: MANTENCION PUERTAS DE SALAS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFIA
--------------------------------------	---	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-05-10	Descripción de la Actividad: MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFIA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-05-16	Descripción de la Actividad: MANTENCION MUEBLES DE BIBLIOTECA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFIA

V.- Observaciones.



JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.


JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO




XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR /A PROGRAMA

 Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

✓