

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

MARZO	2024
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

### I.- Datos.

<b>1.- Nombre.</b>	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- Nº Decreto:</b>	Alcaldicio :	Imputación : 215.21.04.004.001	Centro de Costos : 25.06.01
<b>4.- Dirección a que pertenece.</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO</b> - DESARROLLO CULTURAL 2024		

### II.- Función según lo que indica el contrato.

#### Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO

MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC

MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO


MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO  
MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )  
MANTENCION TERRAZA TERCER PISO  
MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC  
MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO  
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO  
MANTENCION DE SALA MUSICA  
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA  
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO  
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2  
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO  
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2  
MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO  
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO  
MANTENCION DE SALA MUSICA  
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA


✓

#### **IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).**


Fecha de la actividad: 2024-03-01	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y REPARACION MUEBLES DE OFICINA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-03-06	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE IMPRESORA Y PIMPIEZA DE ESTA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	---	------------------------------




Fecha de la actividad: 2024-03-08	Descripción de la Actividad: LIMPIEZA DE MUEBLES Y REPARACION DE PUERTAS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-03-14	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE CORREDERA DE CAJONERA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



#### V.- Observaciones.



JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO  
PRESTADOR

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

CORDINADOR /A PROGRAMA



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin