



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

MARZO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	Cecilia del Carmen Pereira Sáez		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio :	Imputación : 215.21.04.004.001	Centro de Costos : 25.06.01
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato.

Mantención Centro Cultural de Buin

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO

MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC

MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO

MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC

MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA


MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

✓

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).

Fecha de la actividad: 2024-03-02	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE MUEBLES DE SALA DE ESCENICA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFIA
--------------------------------------	---	---------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-03-05	Descripción de la Actividad: MANTENCION BAÑOS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
	A black and white photograph showing a person's head and shoulders as they work on a white ceramic fixture, possibly a toilet tank or a sink. The person is wearing a dark shirt and glasses. To the right of the table, there is a blue checkmark.	

Fecha de la actividad: 2024-03-08	Descripción de la Actividad: REPARACION Y MANTENCION DE RED HUMEDA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-03-18	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE BAÑOS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



V.- Observaciones.


--

✓

Cecilia del Carmen Pereira Sáez
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ximena Zelada
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
CORDINADOR /A PROGRAMA
Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buriray



✓