

**INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.**

JUNIO	2024
Mes	Año

**I.- Datos.**

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

**II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.**


- **Mantenición centro cultural de Buin.**  
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

**III.- Descripción de las funciones realizadas.**

- MANTENCION Y ORDEN EXPLANADA SECTOR IZQUIERDO
- MANTENCION Y ORDEN TERCER PISO (TERRASA)
- MANTENCION TECHO (TERCER PISO)
- MANTENCION BAÑOS HOMBRES (DESAGUE)
- MANTENCION EN SALAS ANTERIOR A LLUVIAS
- MANTENCION BUTACAS (SECTOR IZQUIERDO)
- MANTENCION BAÑOS MUJERES (PORTA PAPELERO)
- MANTENCION DE BUTACAS SECTOR (AUTURIDADES)
- MANTENCION A TOLDOS SECTOR SENSO (TERCER PISO)
- MANTENCION A LLAVE PILETA (TERCER PISO)
- MANTENCION MAMPARAS (TERCER PISO)

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**


Fecha Cobertura: 2024-06-03	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN EXPLANADA SECTOR IZQUIERDO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-04

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION Y ORDEN TERCER PISO  
(TERRASA)

**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-04

**Descripción Cobertura:**  
mantención y reparación de techumbre

**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA

		
<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-06-04	<b>Descripción Cobertura:</b> 9	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
		
<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-06-05	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION TECHO (TERCER PISO)	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA





**Fecha Cobertura:**  
2024-06-06

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION BAÑOS HOMBRES (DESAGUE)


**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-07

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION EN SALAS ANTERIOR A LLUVIAS


**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-10

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION BUTACAS (SECTOR IZQUIERDO)



**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-10

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION BAÑOS DE MUJERES (PORTA  
PAPELERO)

**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA

		
<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-06-11	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION DE BUTACAS SECTOR (AUTURIDADES)	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
		
<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-06-13	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION DE TOLDOS SECTOR SENSO (TERCER PISO)	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-14

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION DE LLAVE PILETA (TERCER PISO)


**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-06-17

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION DE MAMPARAS (TERCER PISO)

**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**V.- Observaciones.**

Sin Observaciones

\_\_\_\_\_  
**RENE MARIO CORONA HERNANDEZ**  
**PRESTADOR**

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

\_\_\_\_\_  
**JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**  
**DIRECTOR**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



*Ximena Zelada*  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin

