



## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2024
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 1887	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento Centro Cultural de Buin</li> </ul>
---

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION SILLAS PASILLO SEGUNDO PISO (REGISTRO CIVIL)
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS
- MANTENCION PUERTAS TEATRO PRIMER PISO
- MANTENCION Y ORDEN MANGUERA DE INCENDIO (HALL)
- MANTENCION VENTANAS PASILLO SEGUNDO PISO
- MANTENCION AIRE TEATRO (SEGUNDO PISO)
- MANTENCION SECA MANOS BAÑOS MUJERES (PRIMER PISO)
- MANTENCION Y ORDEN CAFETRIA (MESAS)
- MANTENCION PASILLO SEGUNDO PISO (BASUREROS)
- MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO
- MANTENCION Y PULIDO DE PASILLO HALL
- MANTENCION TELEVISORES HALL

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-06-01	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLAS PASILLO SEGUNDO PISO (REJISTRO CIVIL)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:  
2024-06-03

Descripción Cobertura:  
MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:  
2024-06-04

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO PRIMER  
PISO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA






Fecha Cobertura:  
2024-06-05

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO  
(HALL)

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:  
2024-06-06

Descripción Cobertura:  
MANTENCION VENTANAS PASILLO SEGUNDO  
PISO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA






Fecha Cobertura:  
2024-06-07

Descripción Cobertura:  
MANTENCION AIRE TEATRO (SEGUNDO PISO)


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-08

Descripción Cobertura:  
MANTENCION SECA MANOS BAÑOS MUJERES  
(PRIMER PISO)

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-10

Descripción Cobertura:  
MANTENCION Y ORDEN CAFETRIA (MESAS)

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-11

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PASILLO SEGUNDO PISO  
(BASUREROS)


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-13

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-14

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PULIDO DE PASILLO HALL

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-06-17

Descripción Cobertura:  
MANTENCION HALL (TELEVISORES)

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




**V.- Observaciones.**

Sin Observaciones


\_\_\_\_\_  
CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ  
PRESTADOR

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
\_\_\_\_\_  
JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



  
\_\_\_\_\_  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA

 Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin

