

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

|       |      |
|-------|------|
| ENERO | 2024 |
| Mes   | Año  |

I.- Datos.

|                                |   |                                   |                                |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1.- Nombre.                    | JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME                                 |                                   |                                |
| 2.- Rut.                       |   |                                   |                                |
| 3.- Nº Decreto:                | Alcaldicio :  | Imputación :<br>215.21.04.004.001 | Centro de Costos :<br>25.06.01 |
| 4.- Dirección a que pertenece. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO<br>- DESARROLLO CULTURAL 2024 |                                   |                                |

II.- Función según lo que indica el contrato.

|   |
|---|
| Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin. |
|---|

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SALA MUSICA
- MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
- MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )
- MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
- MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
- MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO

MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC

MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA

MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO

MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)

MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO

MANTENCION DE SALA MUSICA


MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES

MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).

|                                      |  |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Fecha de la actividad:<br>2024-01-03 | Descripción de la Actividad: mantención de<br>termostato de aire acondicionado | Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------------|--|------------------------------|






|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Fecha de la actividad: 2024-01-09  | Descripción de la Actividad: mantencion baños segundo piso | Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA |
| A black and white photograph showing a person in a dark uniform kneeling on a carpeted floor. They are positioned next to a white baseboard or wall. The person's head is down, and they appear to be working on the floor or the baseboard. |  |                              |

|                                   |   |                              |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Fecha de la actividad: 2024-01-12 | Descripción de la Actividad: reparacion y mantencion de canaletas | Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA |
|-----------------------------------|---|------------------------------|





|                                   |  |                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Fecha de la actividad: 2024-01-17 | Descripción de la Actividad: mantencion sistema electrico de salas | Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA |
|                                   |  |                              |

**V.- Observaciones.**




JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME  
PRESTADOR

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **CAROLINA REYES GARÍN, DIRECTORA (S) DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
CAROLINA REYES GARÍN

DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
CORDINADOR /A PROGRAMA



✓