

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

ENERO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	LUIS ALBERTO MARTINEZ VERA		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto:	Alcaldicio :	Imputación :	Centro de Costos :
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPORTE ACTIVIDAD FÍSICA 2024		


II.- Función según lo que indica el contrato.


MANTENCIÓN SALA DE MÁQUINAS Y BOMBAS DE AGUA RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO SALA DE BOMBAS PISCINA, REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Revisión de voltaje bomba de agua.
- Retiro de bomba quemada.
- Retiro de bomba quemada
- Instalación y conexión de bomba de respuesto
- Falla de cable de alimentación en bomba quemada por baja de voltaje
- Revisión de bomba de piscina voltaje y amperaje
- Revisión de hidro pack por falla de presión.
- Revisión de voltaje tablero principal.

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).

Fecha de la actividad: 2024-01-02	Descripción de la Actividad: • Revisión de voltaje bomba de agua.	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		


Fecha de la actividad: 2024-01-04	Descripción de la Actividad: • Retiro de bomba quemada	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		

Fecha de la actividad: 2024-01-08	Descripción de la Actividad: • Instalación y conexión de bomba de repuesto	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------

✓


Fecha de la actividad: 2024-01-08	Descripción de la Actividad: • Instalación y conexión de bomba de repuesto.	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		

Fecha de la actividad: 2024-01-10	Descripción de la Actividad: • falla de cable de alimentación en bomba quemada por baja de voltaje	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-01-16	Descripción de la Actividad: • Revisión de hidro pack por falla de presión.	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA

Fecha de la actividad: 2024-01-18	Descripción de la Actividad: • Revisión de voltaje tablero principal.	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



V.- Observaciones.

LUIS ALBERTO MARTINEZ VERA
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **CAROLINA REYES GARÍN, DIRECTORA (S) DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

CAROLINA REYES GARÍN
DIRECTORA (S) DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

EDUARDO FELIPE SAENZ LAIZ
COORDINADOR /A PROGRAMA