

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JULIO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- **Mantención centro cultural de Buin.**
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SALA MUSICA
- MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
- MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)
- MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
- MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
- MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)
- MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
- MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
- MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SALA MUSICA
- MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
- MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2

- MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
- MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
- MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
- MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
- MANTENCION DE SALA MUSICA
- MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
- MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA


IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-07-02	MANTENCION Y ORDEN MESAS	FOTOGRAFÍA
		
2024-07-03	MANTENCIOM MAMPARAS HALL	FOTOGRAFÍA






Fecha Cobertura: 2024-07-04	Descripción Cobertura: MANTENCION COSINA DE CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-15	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-17	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SILLAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-18	Descripción Cobertura: MANTENCION SECA MANOS BAÑOS MUJERES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-19	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		N

V.- Observaciones.

Sin Observaciones

JOHANNA DEL TRANSITO ADASME
GUAJARDO
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

