

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JULIO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ALEX ANDRÉS COLILAF GONZÁLEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio:	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



- **MANTENCIÓN DE PISCINA**
MANTENCIÓN DE PILETA Y APOYO A EQUIPO PISCINA TEMPERADA MAIPO


III.- Descripción de las funciones realizadas.

Se aspira fondo de piscina
Se revisa las piletas
Se limpia los skiner de cualquier residuo .
Se limpian las skiner de las bombas .
-Se limpia orilla de piscina
-se barre fondo de piscina
- se aspira paredes y fondo de piscina
-Se aspira fondo de piscina
Se les hace mantención a los artículos de limpieza .
Se revisa los skiner y se limpian la piletta de los camarines
-se barre fondo de piscina
• se escobilla fierros de lan
• Se le saca lo verde de la orilla de los skiner
• Se aspira fondo de piscina.
• Se saca residuos que se encuentran en la piscimá
-se aspira la piscina de maipo
-Se limpian los skinerr
-se hecha cloro por la orilla de la piscina
- se destapa desagüe que va hacia fuera del recinto de la piscina
-se aspira la piscina de maipo
-Se limpian los skinerr
-se hecha cloro por la orilla de la piscina
- se destapa desagüe que va hacia fuera del recinto de la piscina

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
------------------	------------------------	-----------------


2024-07-07	Aspirando fondo de piscina	FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-07	Descripción Cobertura: Aspirando fondo de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-07-10	Descripción Cobertura: Aspirando piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-07-14	Descripción Cobertura: Ordenando implemento	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-18	Descripción Cobertura: Aspirando piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



V.- Observaciones.

Sin Observaciones

ALEX ANDRÉS COLLAPEZ GONZÁLEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

FREDDY LEONARDO CARRASCO
SALAZAR
COORDINADOR (A) PROGRAMA