

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JULIO	2024
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	<b>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024</b>		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


- **Mantención centro cultural de Buin.**  
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION IMPLEMENTOS DE ASEO CCB
- MANTENCION DE PUERTA DE PASILLO HACIA PRENSA
- MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO CCB
- MANTENCION REJA EXPLANADA SECTOR DERECHO
- MANTENCION ORINEROS (BAÑOS HOMBRES)
- MANTENCION EXPLANADA (BAJADA DE ESCALERA PINTADO)
- MANTENCION EN PUERTA DE SALAS CCB
- MANTENCION BAÑOS DE LAS SALAS CCB
- MANTENCION BAÑOS DE LAS SALA FOLCLOR 1 CCB
- MANTENCION Y REPARACION LLAVE DE PUERTA SALA FOLCLOR 2
- MANTENCION EN MAMAPARAS PUERTAS PRINCIPAL HALL
- MANTENCION BUTACAS TEATRO CENTRO CULTURAL

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2024-07-01	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-02	Descripción Cobertura: MANTENCION INSTRUMENTOS DE ASEO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-04	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DE PASILLO HACIA PRENSA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-05	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-09	Descripción Cobertura: MANTENCION REJA EXPLAMADA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-09	Descripción Cobertura: MANTENCION REJA EXPLANADA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-10	Descripción Cobertura: MANTENCION EN ORINEROS (BAÑOS DE HOMBRE)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-11	Descripción Cobertura: MANTENCION EXPLANADA (PINTAR BAJADAS DE ESCALERA )	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-11	Descripción Cobertura: MANTENCION EXO`PLANADA ( PINTAR BAJADA DE ESCALERA)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-12	Descripción Cobertura: MANTENCION EN PUERTAS DE SALAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-15	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS SALAS DE CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-17	Descripción Cobertura: MANTENCION Y REPARACION LLAVE DE PUERTA (SALA FOLCLOR 2)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-18	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-19	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




**V.- Observaciones.**


Sin Observaciones

RENE MARIO CORONA HERNANDEZ  
PRESTADOR

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin