

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

|       |      |
|-------|------|
| JULIO | 2024 |
| Mes   | Año  |

### I.- Datos.

|                                   |  |                                  |                               |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.- Nombre.                       | CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ                                |                                  |                               |
| 2.- Rut.                          |  |                                  |                               |
| 3.- Nº Decreto.                   | Alcaldicio:<br>1887  | Imputación:<br>215.21.04.004.001 | Centro de Costos:<br>25.06.01 |
| 4.- Dirección a la que pertenece. | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024 |                                  |                               |

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- Mantención Centro Cultural de Buin

### III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION Y ORDEN PASILLO DE INGRESO CCB
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO PRIMER PISO
- MANTENCION LETREROS DE BAÑOS PRIMER PISO
- MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS PRIMER PISO
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO
- MANTENCION MANGUERA DEL HALL CCB
- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERES
- MANTENCION BAÑOS PERSONAL CCB (DUCHAS)
- MANTENCION LLAVES DE MANO (BAÑOS PRIMER PISO)
- MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS PASILLO ASI PRENSA
- MANTENCION Y ORDEN CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE PULIDO PISO CAFETERIA CCB
- MANTENCION Y ORDEN DE SILLONES SALA DE ESPERA (HALL)

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-02 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION Y ORDEN PASILLO DE ENTRADA | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|




|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-03 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION PUERTAS DEL TEATRO | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|




|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-04 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION LETREROS BAÑOS | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|



|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-05 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS<br>PRIMER PISO | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|--|-------------------------------|




|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-08 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION CONDUCTOS DE AIRE | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|--|-------------------------------|




|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-09 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO<br>(HALL) | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|




|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-10 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERS | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|--|-------------------------------|



|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-11 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION BAÑOS PERSONAL CCB<br>(DUCHAS) | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|



|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-12 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION LLAVE DE MANOS (BAÑOS<br>PRIMER PISO) | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|--|-------------------------------|



|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-15 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCIO Y ORDEN SILLAS PASILLO ASIA<br>PRENSA | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|



|                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-17 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION Y ORDEN CAFETERIA | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|--|-------------------------------|



|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-18 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION DE PULIDO PISO CAFETERIA | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|



|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura:<br>2024-07-19 | Descripción Cobertura:<br>MANTENCION Y ORDEN DE SILLONES HALL | Tipo Cobertura:<br>FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|




## V.- Observaciones.

Sin Observaciones

CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ  
PRESTADOR

## CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin