

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JULIO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RONALD ENRIQUE SANCHEZ MUÑOZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio:	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


- Mantención y reparación de infraestructura del recinto deportivo piscina temperada Maipo.
Limpieza de techumbre, mantención de infraestructura, reparaciones y pintura.


III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Realizar actividades preparatorias para la pintura
- Trabajos de pintura en el recinto
- Continuación de pinturas en oficinas
- Preparación de pinturas
- Orden de espacios
- Preparación de espacio para trabajos de pintura
- Continuación de pinturas
- Pinturas en segundo piso
- Pinturas en segundo piso
- Preparación de espacios
- Limpieza de espacios posterior al trabajo
- Orden de materiales
- Calcular materiales para reparaciones
- Pintura en segundo piso
- Realizar trabajos de pintura
- Preparación de muros
- Orden de materiales
- Continuación de trabajos de pintura
- Preparación de espacios
- Limpieza posterior
- Preparación de espacios
- Preparación y limpieza de muros
- Dosificación de pinturas
- Sellado de muros exteriores de la piscina
- Continuación de sellado de muros exteriores
- Sellado muros torre de oficinas
- Sellado torre piscina
- Pinturas salón de spinning
- Acomodo de implementos deportivos
- Limpieza posterior al los trabajos

- Raspado de muros de puente que conecta torre oficinas y piscina
- Sacar desechos
- Dejar limpio los espacios luego de finalizar
- Repetición de sellado
- Continuación de pinturas sala spinning
- retiro de material en mal estado de muros
- preparación de muros
- Raspaje
- descarga de material que llega al recinto para reparaciones

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-07-01	Trabajos de pintura tura	FOTOGRAFÍA
		
2024-07-02	Pinturas en oficina	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-07-03	Descripción Cobertura: pinturas oficinas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-04	Descripción Cobertura: pinturas oficina 2	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-05	Descripción Cobertura: continuación pinturas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-08	Descripción Cobertura: trabajo en salones 2do piso	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-07-09	Descripción Cobertura: limpieza posterior a los trabajos	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-10	Descripción Cobertura: raspaje de muros	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-11	Descripción Cobertura: revisión de muros para sellado	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-12	Descripción Cobertura: revisión de muros para reparación	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-15	Descripción Cobertura: limpieza posterior a trabajos	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-17	Descripción Cobertura: pinturas en salon de gimnasio	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-07-18	Descripción Cobertura: apoyo en descarga de material para reparaciones	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



V.- Observaciones.

Sin Observaciones

RONALD ENRIQUE SANCHEZ MUÑOZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

FREDDY LEONARDO CARRASCO
SALAZAR
COORDINADOR (A) PROGRAMA