

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - <i>DESARROLLO CULTURAL 2024</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- Mantención centro cultural de Buin.
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION E INSTALACION DE PARLANTES POR SALA CCB
- MANTENCION DE PARED SALA ARTES VISUALES
- MANTENCION Y ORDEN DE BODEGAS DEL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE PUERTA DE BAÑOS (OFICINA)
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR TERCER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PINTURA SALA ARTES VISUALES CCB
- MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO DEL TEATRO CCB

- MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO DE TEATRO CCB
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PASILLO
- MANTENCION Y ORDEN SALA CAFETERIA


- MANTENCION Y ORDEN (DEBAJO DE ESCALERA)SECTOR NORTE

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2024-08-01	Descripción Cobertura: MANTENCION E INTALACION DE PARLANTES POR SALA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-02	Descripción Cobertura: MANTENCION PARED DE SALAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-05	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN BODEGAS DEL TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-07	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS BAÑOS OFICINA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-08	Descripción Cobertura: MANTENCION DE MAMPARAS TERCER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-09	Descripción Cobertura: MANTENCION SALA DE ARTES VISUALES (PINTURA)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-12	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN DEL ESCENARIO DEL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-13	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DE SALAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-14	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE PASILLOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-16	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SALA CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-19	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN (DEBAJO ESCALERAS)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------





V.- Observaciones.


Sin Observaciones

RENE MARIO CORONA HERNANDEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

