

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MANUEL JESUS GARATE ARAYA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 2526	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- **MANTENCIÓN EN RECINTO DEPORTIVO PISCINA TEMPERADA MAIPO**
MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y JARDINES EN PISCINA TEMPERADA MAIPO -
MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES- ENCARGADO DE REGADIOS Y PODAS.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Preparación de espacios, limpiar áreas de tránsito
- Apoyo en retiro de basura ingreso de basureros
- Apoyo con extracción de agua y reparaciones de la piscina
- Limpieza y mantención de sector de acceso
- Mantención de pasillos y áreas de transito
- Apoyo mantención sala de máquinas
- Mantención de áreas de ingreso al recinto
- Apoyo en prueba de conductos de agua en la piscina
- Preparación espacios y áreas de tránsito
- Retiro de basura ingreso de basureros
- Apoyo en instalación fibra de vidrio piscina
- Mantenimiento en sector frontis del recinto
- Apoyo con el ingreso y retiro de basura
- Apoyo en instalación fibra de vidrio piscina
- Mantención de pasillos y áreas de transito
- Apoyo con el ingreso y retiro de basura
- Instalación rejillas piscina
- Limpieza de pasillos
- Limpieza profunda piscina temperada
- Apoyo en pruebas de agua
- Mantención de áreas de ingreso al recinto
- Reparaciones para funcionamiento piscina temperada
- Mantención y limpieza áreas de transito
- Apoyo en retiro de basura ingreso de basureros
- Retiro de hojas
- Apoyo en reparaciones de piscina
- Mantenimiento en sector frontis del recinto
- Apoyo en reparaciones de piscina
- Preparación de barandas para instalación en pileta




- Mantención de áreas de ingreso al recinto
- Podar arbustos alrededores
- Sacado de hojas de techumbre y poda
- Mantenimiento en sector frontis del recinto
- Podas jardines
- Recolección despuente
- Limpieza y mantenimiento de sector de acceso
- Retiro de basura ingreso de basureros
- Podas jardines Recolección despuente
- Apoyo en recambio de luminaria led

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-08-01	Descripción Cobertura: Apoyo en mantenciones menores por piscina en mal estado	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-02	Descripción Cobertura: cierre de sector de filtración	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA






Fecha Cobertura: 2024-08-05	Descripción Cobertura: apoyo en pruebas de agua por reparación de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-06	Descripción Cobertura: Revisión de mangueras e instalación para sacar el agua	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------






Fecha Cobertura: 2024-08-07	Descripción Cobertura: Mantenimiento en sector de acceso	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-08	Descripción Cobertura: Revisión de bomba para extraer agua	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------







Fecha Cobertura: 2024-08-09	Descripción Cobertura: Apoyo en sala de maquinas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-12	Descripción Cobertura: Mantenimiento en interior de pileta	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-13	Descripción Cobertura: Mantención en interior de pileta, aplicación de fibra de vidrio	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-08-14	Descripción Cobertura: Preparación de barandas para instalación	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------







Fecha Cobertura: 2024-08-16	Descripción Cobertura: Sacado de hojas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-19	Descripción Cobertura: Traslado de material para trabajos de reparación de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-08-20	Descripción Cobertura: Apoyo en mantención de luminarias, recambio de led	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



V.- Observaciones.

Sin Observaciones

MANUEL JESÚS GARATE ARAYA
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

FREDDY LEONARDO CARRASCO
SALAZAR
COORDINADOR (A) PROGRAMA

