

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

AGOSTO	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELA CRISTINA MORALES ARANDA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



- **Mantención centro cultural de Buin.**
Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.



- MANTENCION Y ORDEN SILLAS ,MESAS (SEGUNDO PISO) CENTRO CULTURAL BUIN
- MANTENCION MANGUERA DE INSENDIO (PASILLO SEGUNDO PISO)
- MANTENCION BUTACAS DE AUDITORIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS DEL TEATRO (CENTRO CULTURAL)
- MANTENCION LAVA PLATOS COSINA (CAFETERIA)
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PASA MANO HALL CCB (PASILLO HACIA TEATRO)
- MANTENCION A MAMPARAS PRINCIPALES DE INGRESO CCB (HALL)
- MANTENCION BAÑO DE DISCAPACITADOS PRIMER PISO
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO CCB
- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO CCB (POST EVENTO FINDE SEMANA)

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).



Fecha Cobertura: 2024-08-01	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN PASILLO (SEGUNDO PISO))	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



		
Fecha Cobertura: 2024-08-02	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO (PASILLO SEGUNDO PISO)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-05	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS AUDITORIO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA






		
Fecha Cobertura: 2024-08-07	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-08	Descripción Cobertura: MANTENCIO LAVA PLATOS (CAFETERIA)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2024-08-09	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO (TEATRO CCB)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-12	Descripción Cobertura: MANTENCION PASA MANO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-08-13	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-14	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-08-16	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTAS DE TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-08-19	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





V.- Observaciones.

Sin Observaciones


MARCELA CRISTINA MORALES ARANDA
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

 Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin