

**INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.**

SEPTIEMBRE	2024
Mes	Año

**I.- Datos.**

1.- Nombre.	JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 963	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

**II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.****Mantenimiento centro cultural de Buin.**



Realizar mantenimiento en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

**III.- Descripción de las funciones realizadas.**


- MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS CAFETERIA CCB
- MANTENCION Y REPARACION LAVA PLATOS CAFETERIA CCB
- MANTENCION MAMPARAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION ENCHUFES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BANDERAS DE TEATRO CCB
- MANTENCION DISPENSADOR DE SECA MANOS BAÑOS MUJERES CCB
- MANTENCION Y REPARACION MUEBLES DE HALL CCB
- MANTENCION PANEL ELECTRICO PRIMER PISO
- MANTENCION PUERTA DE PASILLO HALL CCB
- MANTENCION FILTROS DE AIRE DE TEATRO CCB
- MANTENCION SALA ARTES ASCENICA AIRE CCB
- MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO DISCAPACITADOS CCB

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**



Fecha Cobertura: 2024-09-02	Descripción Cobertura: MANTENCION CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



		
Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA PLATOS CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: MANTENCION ENCHUFES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: MANTENCION BANDERAS TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





		
Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS MUJER	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-10	Descripción Cobertura: MANTENCION MUEBLES DE HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: MANTENCION PANEL ELECTRICO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-12	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE PASILLO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE DE TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-16	Descripción Cobertura: MANTENCION SALA ARTES ESCENICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



		
Fecha Cobertura: 2024-09-17	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		


V.- Observaciones.

JANEI DEL ROSARIO BURQUEZ LICUIME  
**PRESTADOR**

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
**DIRECTOR**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
**COORDINADOR (A) PROGRAMA**

 Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Guin