

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ALEX ANDRÉS COLILAF GONZÁLEZ		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 2526	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- MANTENCIÓN DE PISCINA
- MANTENCIÓN DE PILETA Y APOYO A EQUIPO PISCINA TEMPERADA MAIPO

III.- Descripción de las funciones realizadas.



Se barre fondo de la piscina
Se barre laterales
Y se limpia desagüe de las duchas
se revisan las canaletasSe revisan los skiner Y se aspira todo el fondo de la piscina de maipoSe mantiene los implementos de aspirado de piscina
Se limpia los desagües de las duchas Se revisan los skiner Y se aspira todo el fondo de la piscina de Maipo
mantiene los implementos de aspirado de piscina
Se aspira fondo de piscina .
Y los laterales de piscina .
Se barre fondo de la piscina por las orillas
Se cepilla mancha amarilla
se revisan las canaletasSe revisan los skiner Y se aspira todo el fondo de la piscina de maipoSe mantiene los implementos de aspirado de piscina


se revisan las canaletas
e cepilla fondo de piscina
Se revisan los skiner Y se aspira todo el fondo de la piscina de maipoSe mantiene los implementos de aspirado de piscina



-Se aspira las orillas y paredes de la piscina de maipo
-Se barre fondo de la piscina
• se revisan las canaletas
• Se revisan los skiner
• Y se aspira todo el fondo de la piscina de maipo
• Se mantiene los implementos de aspirado de piscina
Se aspira piscina de maipo
Se barre fondo de piscina
Se limpian las canaletas
Se limpian las piletas de los baños



IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-09-01	Descripción Cobertura: Aspirar fondo y paredes de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: Aspirando fondo de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: Ordenando implemento	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-08	Descripción Cobertura: Aspirando fondo de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: Revisando skinner	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: Aspirando orillas de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-15	Descripción Cobertura: Aspirando fondo de piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-09-22

Descripción Cobertura:
Limpiando piscina de maipo y sus paredes

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.





ALEX ANORES COLILAF GONZÁLEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.


JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


FREDDY LEONARDO CARRASCO
SALAZAR
COORDINADOR (A) PROGRAMA