

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


Mantenión centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
---

III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION Y REPARACION URINARIOS BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO
- MANTENCION Y REPARACION CENICEROS DE CCB
- MANTENCION MAMPARAS PRINCIPAL ENTRADA PRINCIPAL CCB
- MANTENCION Y ORDEN DEBAJO DE ESCALERAS (POST EVENTOS FLORCLORICOS)
- MANTENCION PARLANTE SALA DE MUSICA CCB
- MANTENCION Y REPARACION LAVA MANOS BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO DE TEATRO CCB
- MANTENCION BAÑO DE HOMBRES (SECADOR DE MANOS )PRIMER PISO CCB
- MANTENCION LAVA PLATO CAFETERIA CCB
- MANTENCION MAMPARAS DE HALL ENTRADA PRINCIPAL DE CCB
- MANTENCION MESAS DE SALAS DE CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN DE SILLAS DE CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).



Fecha Cobertura: 2024-09-02	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO HOMBRES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------






Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: MANTENCION Y REPARACION	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------






Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: MANTENCION PARLANTE SALA MUSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA






		
Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: MANTENCION Y REPARACION BAÑOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2024-09-10	Descripción Cobertura: MANTENCION ESCENARIO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO HOMBRES (SECADOR DE MANO)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		
Fecha Cobertura: 2024-09-12	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA PLATOS CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS DE HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-16	Descripción Cobertura: MANTENCION MESAS DE SALAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA





		
Fecha Cobertura: 2024-09-17	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SILLAS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
 		

V.- Observaciones.


RENE MARIO CORONA HERNANDEZ  
PRESTADOR

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR (A) PROGRAMA

