

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

SEPTIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 1887	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.



Mantenición Centro Cultural de Buin Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
--



III.- Descripción de las funciones realizadas.



- MANTENCION TELEVISORES HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARA DE OFICINA CCB
- MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS PRIMER PISO
- MANTENCION Y ORDEN HALL CCB (SILLONES)
- MANTENCION MANGUERA SECTOR SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN SECTOR INFANTIL HALL CCB
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE SALA FOLCLOR I SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION LAVA MANO (BAÑO PERSONAL DE CULTURA) CCB
- MANTENCION PLANTAS SECTOR EXPLANADA CCB.
- MANTENCION BAÑOS SECTOR SEGUNDO PISO MUJERES CCB
- MANTENCION MANGUERA PASILLO PRIMER PISO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-09-02	Descripción Cobertura: MANTENCION HALL(TELEVISORES)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2024-09-03	Descripción Cobertura: MANTENCION MAMPARAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-04	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DISCAPACITADOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2024-09-05	Descripción Cobertura: MANTENCION HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-06	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA SECTOR SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA


		
Fecha Cobertura: 2024-09-09	Descripción Cobertura: MANTENCION SECTOR INFANTIL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-09-10	Descripción Cobertura: MANTENCION Y PULIDO HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-09-11	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-09-12	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-09-13	Descripción Cobertura: MANTENCION PLANTAS SECORR EXPLANADA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-09-16	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-09-17	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERA SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




V.- Observaciones.

CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



✓