

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

DICIEMBRE	2023
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio : 2367	Imputación : 2152104004001	Centro de Costos : 250601
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - Cultura		

### II.- Función según lo que indica el contrato.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO  
 MANTENCION DE SALA MUSICA  
 MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES  
 MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA  
 MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)  
 MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO  
 MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1  
 MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2  
 MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)  
 MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO  
 MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )  
 MANTENCION TERRAZA TERCER PISO  
 MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC  
 MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES  
 MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO  
 MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)  
 MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO  
 MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA )

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO  
MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC  
MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO  
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO  
MANTENCION DE SALA MUSICA  
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA  
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO  
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2  
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO  
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2  
MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)  
MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO  
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO  
MANTENCION DE SALA MUSICA  
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES  
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

**IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).**

Fecha de la actividad: 2023-12-01	Descripción de la Actividad: mantencion de chapas segundo piso	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad:  
2023-12-06

Descripción de la Actividad: MANTENCION DE  
LAVAMANOS DE SEGUNDO PISO

Tipo de Respaldo:  
FOTOGRAFÍA



Fecha de la actividad:  
2023-12-07

Descripción de la Actividad: MANTENCION DE  
VISAGRAS DE VENTANA SEGUNDO PISO

Tipo de Respaldo:  
FOTOGRAFIA



Fecha de la actividad: 2023-12-13	Descripción de la Actividad: MANTENCION MUEBLE DE BIBLIOTECA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	---	------------------------------




#### V.- Observaciones.

JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO  
PRESTADOR

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR/A PROGRAMA  
  
Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin

