

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

DICIEMBRE	2023
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio : 2367	Imputación : 2152104004001	Centro de Costos : 250601
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - Cultura		

II.- Función según lo que indica el contrato.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.


III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO
MANTENCION EN CAMARIN 1 DEL TEATRO
MANTENCION EN VESTUARIOS 1, 2 ,3 Y 4 DEL TEATRO
MANTENCION EN CAMARIN 2 DEL TEATRO
MANTENCION EN ESCENARIO DEL TEATRO
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN BAÑOS DEL TEATRO
MANTENCION EN TELON DEL TEATRO
MANTENCION EN PUERTAS Y PATIO TRASERO DEL CCB
MANTENCION DESAGUE DE BAÑOS PRIMER PISO (CAMARA EXTERIOR)
MANTENCION EN PUERTAS DEL PRIMER PISO TEATRO (ENTRADA PRINCIPAL)
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO PRIMER PISO
MANTENCION EN BODEGA DE EQUIPOS DE AUDIO
MANTENCION EN PUERTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN CAMARIN 2 DEL TEATRO
MANTENCION EN BAÑO DEL TETARO
MANTENCION EN ESCENARIODEL TEATRO

MANTENCION EN OFICINA DE CONTROL
MANTENCION EN OFICINA Y SALA DE ESTAR
MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO
MANTENCION EN CAMARIN 1 DEL TEATRO
MANTENCION EN VESTUARIOS 1, 2 ,3 Y 4 DEL TEATRO
MANTENCION EN CAMARIN 2 DEL TEATRO
MANTENCION EN ESCENARIO DEL TEATRO
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN BAÑOS DEL TEATRO , DESTAPEDE DE DESAGUE
MANTENCION EN TELON DEL TEATRO
MANTENCION EN PUERTAS DEL PRIMER PISO TEATRO (ENTRADA PRINCIPAL)
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO PRIMER PISO
MANTENCION EN BODEGA DE EQUIPOS DE AUDIO
MANTENCION EN PUERTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN CAMARIN 2 DEL TEATRO
MANTENCION EN BAÑO DEL TETARO
MANTENCION EN CAMARIN 2 DEL TEATRO
MANTENCION EN ESCENARIO DEL TEATRO
MANTENCION EN BUTACAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN BAÑOS DEL TEATRO
MANTENCION EN TELON DEL TEATRO
MANTENCION EN PUERTAS Y PATIO TRASERO DEL CCB
MANTENCION Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS DEL SEGUNDO PISO

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).


Fecha de la actividad: 2023-12-01	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE ESTRUCTURA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-05	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y LIEMPIEZA DE ARBOLADA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-07	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y REPARACION DE SOPORTE DE TELEVISORES DEL HALL	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	---	---------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-12	Descripción de la Actividad: REPARACION Y MANTENCION DE TOLDOS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA


V.- Observaciones.

RENE MARIO CORONA HERNANDEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.


JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR /A PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

✓