

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

DICIEMBRE	2023
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	IRMA DEL CARMEN HUENTECURA LLANCALEO		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto:	Alcaldicio : 2367	Imputación : 2152104004001	Centro de Costos : 250601
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - Cultura		

### II.- Función según lo que indica el contrato.

MANTENCION DEL RECINTO CENTRO CULTURAL Y TEATRO DE BUIN.

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION AUDITORIO

MANTENCION BUTACAS DE TEATRO 1° piso

MANTENCION DE HALL (MAMPARAS

MANTENCION DE AUDITORIO (BUTACAS)

MANTENCION DE BAÑOS 1| PISO

MANTENCION DE OFICINAS 3° PISO

MANTENCION DE PRENSA (ESTUDIO DE TV)

MANTENCION DE HALL (PULIDO PISO)

MANTENCION DE BUTACAS 2° PISO

MANTENCION DE AUDITORIO ECSENARIO

MANTENCION BAÑOS 2° PISO

MANTENCION BUTACAS DE TEATRO 1° piso

MANTENCION DE HALL (MAMPARAS

MANTENCION DE AUDITORIO (BUTACAS)

MANTENCION DE BAÑOS 1| PISO

MANTENCION DE OFICINAS 3° PISO

MANTENCION DE PRENSA (ESTUDIO DE TV)

MANTENCION DE HALL (PULIDO PISO)

MANTENCION DE BUTACAS 2° PISO

MANTENCION DE AUDITORIO ECSENARIO

MANTENCION BAÑOS 2° PISO

MANTENCION HALL SILLONES Y SILLAS

MANTENCION HALL SILLONES Y SILLAS

MANTENCION BUTACAS DE TEATRO 1° piso

MANTENCION DE HALL (MAMPARAS

MANTENCION DE AUDITORIO (BUTACAS)

MANTENCION DE BAÑOS 1| PISO

MANTENCION DE OFICINAS 3° PISO


MANTENCION DE PRENSA (ESTUDIO DE TV)

MANTENCION DE HALL (PULIDO PISO)

MANTENCION ESCENARIO EXPLANADA


MANTENCION DE BAÑOS 1º PISO

#### IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).


Fecha de la actividad: 2023-12-01	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y LIMPIEZA DE BAÑOS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		

Fecha de la actividad: 2023-12-06	Descripción de la Actividad: LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	---------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-09	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		

Fecha de la actividad: 2023-12-14	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFIA
--------------------------------------	--	---------------------------------



**V.- Observaciones.**

IRMA DEL CARMEN HUENIECURA LLANCALEO  
PRESTADOR

**CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ximena Zelada V.  
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA  
COORDINADOR /A PROGRAMA

