

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

DICIEMBRE	2023
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	EMILIA ANDREA VIDELA MENESSES		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio : 3619	Imputación : 2152104004001	Centro de Costos : 250601
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO <i>- Cultura</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
 MANTENCION DE SALA MUSICA
 MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
 MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
 MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
 MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
 MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
 MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
 MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
 MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
 MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)
 MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
 MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
 MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
 MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
 MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
 MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
 MANTENCION BIBLIOTECA (TERRAZA)

MANTENCION TERRAZA TERCER PISO
MANTENCION POR GOTERAS EN OFICINA OTEC
MANTENCION EN PISO DE SALA DE ARTES VISUALES
MANTENCION EN ESCALERAS DESDE PRIMERO A SEGUNDO PISO
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
MANTENCION DE SALA MUSICA
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
MANTENCION EN SALA ESCENICA (VENTANAS Y TERRAZA)
MANTENCION EN BUTAS DEL TEATRO SEGUNDO PISO
MANTENCION EN SALA FOLCLOR 1
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA DE FOLCLOR 2
MANTENCION EN SALA DE FOLCLOR 2 (VENTANAS Y TERRAZA)
MANTENCION EN PASILLOS DEL SEGUNDO PISO
MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO
MANTENCION DE SALA MUSICA
MANTENCION DE TERRAZA DE SALA DE ARTES VISUALES
MANTENCION EN BAÑOS DE SALA ESCENICA

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).

Fecha de la actividad: 2023-12-02	Descripción de la Actividad: mantencion mamparas	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-05	Descripción de la Actividad: mantencion y limpieza de red humeda	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2023-12-08	Descripción de la Actividad: mantencion y limpieza de baños	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------



V.- Observaciones.

— EMILIA ANDREA VIDELA MENESES
PRESTADOR —

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.


JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR /A PROGRAMA

Ximena Zelada V.
Municipalidad de Buin