



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

ABRIL	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto:	Alcaldicio : 512	Imputación : 215.21.04.004.001	Centro de Costos : 25.06.01
4.- Dirección a que pertenece.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO <i>- DESARROLLO CULTURAL 2024</i>		

II.- Función según lo que indica el contrato.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION DE PASILLOS SEGUNDO PISO (PINTADO DE MURALLAS)

MANTENCION SEGUNDO PISO

- MANTENCION DE CAFETERIA (PINTADO DE MURALLAS)

- MANTENCION DE JARDINES POSTERIORES DEL CCB (REGADO)

- MANTENCION DE HALL (PINTADO DE PILARES Y MURALLAS DE BAÑO)

- MANTENCION DE BODEGAS DE TEATRO Y LIMPIEZA DE ESTOS

- MANTENCION DE HALL(PINTADO DE MURALLAS DE OFICINAS Y PILARES LADO SUR)

- MANTENCION DE TECHUMBRE DE ACENSOR

- MANTENCION DE AUDITORIO (PINTADO DE MURALLAS)

MANTENCION HALL

MANTENCION DE BUTACAS DE TEATRO

MANTENCION HALL

MANTENCION EN ESCALERAS

MANTENCION EN EXPLANADA

MANTENCION PASILLO EXPLANADA


- MANTENCION Y REPARACION BAÑOS PRIMER PISO

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).


Fecha de la actividad: 2024-04-02	Descripción de la Actividad: MANTENCION SEGUNDO PISO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
		

Fecha de la actividad: 2024-04-12	Descripción de la Actividad: MANTENCION HALL	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------

✓



Fecha de la actividad: 2024-04-15	Descripción de la Actividad: MANTENCION DE BUTACAS TEATRO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------




Fecha de la actividad: 2024-04-16	Descripción de la Actividad: MANTENCION HALL	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------

✓




Fecha de la actividad: 2024-04-17	Descripción de la Actividad: MANTENCION EN ESCALERA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-04-17	Descripción de la Actividad: MANTENCION EN EXPLANADA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
-----------------------------------	---	------------------------------

✓




Fecha de la actividad: 2024-04-18	Descripción de la Actividad: MANTENCION PASILLO EXPLANADA	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	--	------------------------------



Fecha de la actividad: 2024-04-18	Descripción de la Actividad: MANTENCION Y REPARACION BAÑOS PRIMER PISO	Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA
--------------------------------------	---	------------------------------

✓



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
CORDINADOR/A PROGRAMA Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

