

**INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.**

OCTUBRE	2024
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

**I.- Datos.**

<b>1.- Nombre.</b>	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- Nº Decreto.</b>	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
<b>4.- Dirección a la que pertenece.</b>	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

**II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.****Mantenimiento centro cultural de Buin.**

Realizar mantenimiento en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

**III.- Descripción de las funciones realizadas.**

- MANTENCION SALA DE MUSICA , VENTANAS , PUERTAS
- MANTENCION BUTACAS TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SILLAS SALA ARTES VISUALES CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA MUSICA CCB
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION CORTINAS DE CIERRE (ROJAS) ESCENARIO DE TEATRO CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA FLORCLOR 1 CCB
- MANTENCION LAVA MANOS CAMARINES TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARAS PRINCIPAL HALL CCB
- MANTENCION Y ORDEN DEBAJO ESCALERAS SECTOR NORTE HALL CCB

**IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).**

Fecha Cobertura: 2024-10-02	Descripción Cobertura: MANTENCION DE VENTANAS SALA MUSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:  
2024-10-07

Descripción Cobertura:  
MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-10-08

Descripción Cobertura:  
MANTENCION Y ORDEN SILLAS SALA ARTES  
VISUALES


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-10-09

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION AIRE SALA MUSICA

**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



**Fecha Cobertura:**  
2024-10-10

**Descripción Cobertura:**  
MANTENCION PUERTA TEATRO


**Tipo Cobertura:**  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-10-11

Descripción Cobertura:  
MANTENCION CORTINAS ROJA ESCENARIO  
TEATRO


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:  
2024-10-14

Descripción Cobertura:  
MANTENCION AIRE SALAFOLCLOR 1

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-10-15	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION LAVA MANOS CAMARIN TEATRO CCB	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



<b>Fecha Cobertura:</b> 2024-10-16	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION MANGUERA HALL	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura:  
2024-10-17

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MAMPARAS CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2024-10-18

Descripción Cobertura:  
MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



**V.- Observaciones.**

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



---

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

**DIRECTOR**

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



---

XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

**COORDINADOR (A) PROGRAMA**



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Puzos