

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

| | |
|---------|------|
| OCTUBRE | 2024 |
| Mes | Año |

I.- Datos.

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.- Nombre. | JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LIQUIME | | |
| 2.- Rut. | | | |
| 3.- Nº Decreto. | Alcaldicio: 963 | Imputación: 215.21.04.004.001 | Centro de Costos: 25.06.01 |
| 4.- Dirección a la que pertenece. | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024 | | |

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

| |
|---|
| Mantenimiento centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin. |
|---|

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION Y ORDEN SECTOR DE DESCANZO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DE PUERTAS HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DE PUERTA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION TELMO CALEFACTOR SALA FLORCLOR 1 CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO HALL CCB
- MANTENCION Y ORDEN (SALA FLORCLO 2) SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION DUCHA PERSONAL BAÑO DE TEATRO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha Cobertura: 2024-10-01 | Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SECTOR DE DESCANZO SEGUNDO PISO | Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA |
|--------------------------------|---|-------------------------------|



Fecha Cobertura:
2024-10-02

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTAS ASIA PASILLO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-10-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO HOMBRES

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-10-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION CONDUCTO DE AIRE


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2024-10-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANGUERA SECTOR HALL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fecha Cobertura: 2024-10-08 | Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO | Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|



| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Fecha Cobertura: 2024-10-09 | Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN DE SALA | Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|



Fecha Cobertura:
2024-10-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA SALA MUSICA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-10-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION TELMO CALIFON SALA
FLORCLOR 1

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-10-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION PISO PULIDO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-10-15

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN SALA FLORCLOR 2

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fecha Cobertura: 2024-10-16 | Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SECTOR CAFETERIA | Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fecha Cobertura: 2024-10-17 | Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SECTOR CAFETERIA | Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|



Fecha Cobertura:
2024-10-18

Descripción Cobertura:
MANTENCION DUCHA CAMARINES TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

