



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantenición centro cultural de Buin.


Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION JARDINERA SECTOR SUR CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y REPARACION REJA DE SECTOR EXPLANADA CCB
- MANTENCION SECA MANOS SECTOR BAÑOS DE HOMBRES CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y REPARACION DE MESAS DE SALAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS POST TELETON TURNO MAÑANA CCB
- MANTENCION ESCENARIO DETRAS DE CORTINAS TEATRO CCB
- MANTENCION MUERTAS SALAS CENTRO CULTURAL (SEGUNDO PISO)
- MANTENCION MAMPARA CENTRO CULTURAL
- REPARACION Y MANTENCION CORAZON DE EXPOCION EN EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y REPARACIÓN ESTRUCTURA LETREROS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN BODEGAS DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION GENERAL CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2024-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION JARDINERA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-11-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION REJA DE EXPLANADA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION SECA MANOS BAÑOS


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE MESAS DE SALAS CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION ESCENARIO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE PUERTAS SALAS CENTRO CULTURAL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2024-11-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAMPARAS CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-11-14	Descripción Cobertura: REPARACION CORAZON DE EXPOCION EN EXPLANADA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-11-15	Descripción Cobertura: MANTENCION Y REPARACIÓN	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	--	--------------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-11-18

Descripción Cobertura:
MANTENCION LAVA PLATOS CAFETERIA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-19

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN BODEGAS DE TEATRO
CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

