

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE ✓	2024
Mes ✓	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 1887 ✓	Imputación: 215.21.04.004.001 ✓	Centro de Costos: 25.06.01 ✓
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - <i>DESARROLLO CULTURAL 2024</i> ✓		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.**Mantenición Centro Cultural de Buin**


Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADA SALA FLORCLOR 2 CCB
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CORTINAS ROJAS DE ESCENARIO Y TEATRO CCB
- MANTENCION BUTACAS POST EVENTO TELETON CCB SEGUNDO PISO
- MANTENCION INSIGNIA DE TEATRO CCB
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO ESCENARIO TEATRO CCB
- MANTENCION MUEBLE SALA DE ESPERA HALL CCB
- MANTENCION LAVA MANOS DE BAÑO PERSONAL DEL PERSONAL CULTURA
- MANTENCION BAÑOS DISCAPACITADOS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION TELEVISORES HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE SEGUNDO PISO
- MANTENCION GENERAL CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-11-04	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA PLATOS CAFETERIA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-11-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION SALA FLORCLOR 2

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION CORTINAS ROJA ESCENARIO
TEATRO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION INSIGNIA TEATRO CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAGUERA DE INCENDIO
ESCENARIO TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION MUEBLES HALL


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO PERSONAL DEL
PERSONAL CULTURA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-15

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑOS DISCAPACITAFOS
SEGUNDO PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-18

Descripción Cobertura:
MANTENCION TELEVISORES HALL


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-11-19

Descripción Cobertura:
MANTENCION CONDUCTO DE AIRE

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.




CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
Municipalidad de Buin