



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

DICIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 512	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


Mantenimiento centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
--


III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION CAMARIN TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CCB
- MANTENCION SALA MUSICA (MESAS) CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LAVADERO SALA FLORCLOR 2 CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA SALA MUSICA CCB
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES CCB
- MANTENCION EN GENERAL POST EVENTO FINDE SEMANA CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-12-02	Descripción Cobertura: MANTENCION CAMARIN TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-12-03	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA ARTES VISUALES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-12-04	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION MESAS SALA MUSICA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION LAVADEROS SALA FLORCLOR 2


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA SALA MUSICA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.


CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

