INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

DICIEMBRE	2024
Mes	**Año**

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: **512**	Imputación: **215.21.04.004.001**	Centro de Costos: **25.06.01**
4.- Dirección a la que pertenece.	**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO -** *DESARROLLO CULTURAL 2024*		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION Y ORDEN SILLAS PASILLO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CIFON SECTOR CAFETERIA LAVA MANOS CCB
- MANTENCION ATRILES DE EXPOSICION CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION FOCOS HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y REPARACIÓN PUERTA SALA FLORCLOR 2 CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN JARDIN EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE BAÑO HOMBRES CCB
- MANTENCION Y REPARACION SILLAS NEGRAS CCB
- MANTENCION EN GENERAL POST EVENTO FINDE SEMANA CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-02	MANTENCION Y ORDEN SILLAS EN PASILLO	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-03	MANTENCION MAMPARA CAFETERIA	FOTOGRAFÍA

Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-04	MANTENCION CIFON LAVA MANOS CAFETERIA	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-05	MANTENCION ATRILES CCB	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-06	MANTENCION DE BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-09	MANTENCION FOCOS HALL	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-10	MANTENCION PUERTA SALA FLORCLOR 2	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-11	MANTENCION JARDIN EXPLANADA CCB	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-12	MANTENCION PUERTA BAÑO HOMBRES	FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:	Descripción Cobertura:	Tipo Cobertura:
2024-12-13	MANTENCION Y REPARACION SILLAS NEGRAS CCB	FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA**, **DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buín