

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

DICIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 1887	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.**Mantenimiento Centro Cultural de Buin**


Realizar mantenimiento en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION CORTINAS ROJAS ESCENARIO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LAVA LATOS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CCB
- MANTENCION MANGUERA TEATRO ESCENARIO CCB
- MANTENCION BAÑO MUJERES PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE SALA DE MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BAÑOS DE DISCAPACITADOS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION TELEVISORES SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS CENTRO CLTURAL
- MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SENGUNDO PISO CCB
- MANTENCION EN GENERAL POST EVENTO FINDE SEMANA CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2024-12-02	Descripción Cobertura: MANTENCION CORTINAS ROJA ESCENARIO TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-12-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION LAVA PLATOS CAFETERIA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANGUERA ESCENARIO TEATRO
CCB



Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA





Fecha Cobertura:
2024-12-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO MUJERES


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-12-09	Descripción Cobertura: MANTENCION SALA MUSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------




Fecha Cobertura: 2024-12-10	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑOS DE DISCAPACITADOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura:
2024-12-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION TELEVISORES HALL

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2024-12-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO
PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

