

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ENERO	2025
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

### I.- Datos.

<b>1.- Nombre.</b>	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- N° Decreto.</b>	Alcaldicio: <b>EN PROCESO</b>	Imputación: <b>215.21.04.004.001</b>	Centro de Costos: <b>25.06.01</b>
<b>4.- Dirección a la que pertenece.</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL</b>		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


<b>Mantenición centro cultural de Buin.</b> Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.	✓
--	---

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION DESAGUE DE BAÑOS DE MUJERES PRIMER PISO CCB
- MANTENCION DE MANILLA DE PUERTA DE PASILO HALL CCB
- MANTENCION PANEL ELECTRICO SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE INCENDIO SECTOR PASILLO CCB
- MANTENCION BAÑO MUJERES PRIMER PISO (INODORO) CCB
- MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS CAMARIN DE TEATRO CCB
- MANTENCION DUCHA INDIVIDUAL SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PUERTA DE CAMARIN SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PATAS DE SILLON SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION CORTINAS DE CIERRE SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CCB

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-01-02	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SALA DE MÚSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:  
2025-01-03

Descripción Cobertura:  
MANTENCION LLAVE DE LAVA MANO CAMARIN  
TEATRO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-06

Descripción Cobertura:  
MANTENCION DESAGUE DE BAÑOS MUJERES

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-07

Descripción Cobertura:  
MANTENCION A MANILLA DE A PUERTA DE  
PASILLO HALL

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-08

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PANEL ELECTRICO


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-09

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MANGUERA PASILLO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-10

Descripción Cobertura:  
MANTENCION BAÑO MUJERES

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-13

Descripción Cobertura:  
MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS  
CAMARIN DE TEATRO CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-01-14

Descripción Cobertura:  
MANTENCION DUCHA DE BAÑO TEATRO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



<b>Fecha Cobertura:</b> 2025-01-15	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION PUERTA DE CAMARIN	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------




<b>Fecha Cobertura:</b> 2025-01-16	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION PATAS DE SILLON TEATRO	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	--	--------------------------------------



Fecha Cobertura:  
2025-01-17

Descripción Cobertura:  
MANTENCION CORTINAS ROJAS TEATRO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA





V.- Observaciones.

--

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **CAROLINA REYES GARÍN, DIRECTORA (S) DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

  
  
\_\_\_\_\_  
**CAROLINA REYES GARÍN**  
**DIRECTORA (S)**  
**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
\_\_\_\_\_  
**XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA**  
**COORDINADOR (A) PROGRAMA**