

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ENERO ✓	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


Mantenición Centro Cultural de Buin Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.	✓
---	---

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION AIRE SALA DE MUSICA SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA DE TEATRO ESCENARIO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLA NEGRA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO DE HOMBRES DESAGUE PRIMER PISO CCB
- MANTENCION SECA MANOS DE BAÑO MUJERES PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MANILLAS DE MAMAPARAS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION MANILLAS PUERTAS DE AXESO DE INGRESO A TEATRO CCB
- MANTENCION Y PULIDO DE PISO HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE BUTACAS PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION EXTINTOR SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION CORTINAS ROJAS ESCENARIO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA DE CAMARIN DE TEATRO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-01-02	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE SALA MUSICA	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-01-03

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANGUERA ESCENARIO TEATRO
CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura:
2025-01-06


Descripción Cobertura:
MANTENCION SILLA NEGRAS SECTOR
CAFETERIA CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2025-01-07	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRE	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------






Fecha Cobertura: 2025-01-08	Descripción Cobertura: MANTENCION SECA MANOS BAÑOS	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	--	--------------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-01-09

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANILLA DE MAMPARAS
SECTOR CAFETERIA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION MANILLA DE PUERTAS DE
TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION PISO PULIDO HALL


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE BUTACAS TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-15

Descripción Cobertura:
MANTENCION EXTINTOR SECTOR TEATRO CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-16

Descripción Cobertura:
MANTENCION CORTINAS ROJA ESCENARIO
TEATRO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-01-17

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTA DE TEATRO
CAMARINES CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

--

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA


Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
Municipalidad de Buin