

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

FEBRERO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JOHANNA DEL TRANSITO ADASME GUAJARDO		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
--


III.- Descripción de las funciones realizadas.


- MANTENCION DESAGUE DE BAÑOS MUJERES PRIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PUERTA TEATRO CENTRO CULTURAL (CAMARIN)
- MANTENCION PUERTA SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BAÑO DISCAPACITADO PEIMER PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE BUTACAS SEGUNDO PISO TEATRO CCB
- MANTENCION ESCRITORIO OFICINAS CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANGUERA PASILLO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LLAVE LAVA MANOS CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION PUERTA DE TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS HALL CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-02-03	Descripción Cobertura: MANTENCION DESAGUE DE BAÑOS MUJERES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2025-02-04	Descripción Cobertura: MANTENCION DE PUERTA TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-02-05	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE SALA AETES VISUALES	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-02-06	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE DISCAPACITADOS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-02-07	Descripción Cobertura: MANTENCION DE BUTACAS SEGUNDO PISOTEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA

		
Fecha Cobertura: 2025-02-10	Descripción Cobertura: MANTENCION ESCRITORIOS OFICINAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2025-02-11	Descripción Cobertura: MANTENCION MANGUERRA PASILLO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2025-02-12	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA MANOS CAMARIN TEATRO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-02-13	Descripción Cobertura: MANTENCION DE PUERTAS TEATRO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------

		
Fecha Cobertura: 2025-02-14	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		

V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

