



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

FEBRERO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantenición centro cultural de Buin. Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
--

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION URINARIO BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DESAGUE SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTAS DE AXESO A ENTRADA A TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION VENTANAS DE PASILLO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DESAGUE SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION AIRE SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARA SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MAQUINA DE PULIDO DE PISO CCB
- MANTENCION MANGUERA DE HALL CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-02-03	Descripción Cobertura: MANTENCION URINARIO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-02-04

Descripción Cobertura:
MANTENCION DESAGUE SALA ARTES VISUALES

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION PUERTAS DE TEATRO SEGUNDO
PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION VENTANAS SEGUNDO PISO
(PASILLO)

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION DESAGUE CAFETERIA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION AIRE SECTOR CAFETERIA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAMPARAS CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE BODEGA SALA MUSICA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAQUINA DE PULIDO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAGUERA DE INCENDIO HALL


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
Municipalidad de San Juan de los Rios