

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

FEBRERO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	RENE MARIO CORONA HERNANDEZ		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.**Mantenimiento centro cultural de Buin.**


Realizar mantenimiento en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION DE PUERTA SALA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN PASILLO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PALOMERA SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION EXTRUCTURAS DE EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION REJA DE EXPLANADA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARA SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SECA MANO SEGUNDO PISO BAÑO HOMBRE CCB
- MANTENCION Y ORDEN BODEGA DE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS HALL CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2025-02-03	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN ESCENARIO TEATRO CENTRO CULTURAL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-02-04

Descripción Cobertura:
MATENCION DE PUERTA SALA CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y OEDEN PASILLO SEGUNDO
PISO CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION PALOMERA SEGUNDO PISO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION ECTRUCTURAS DE EXPLANADA
CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION REJAS EXPLANADA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAMPARAS CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION SECAMANO BAÑO HOMBRE

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN BODEGA DE TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN ESCALERAS CCB


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO


XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

COORDINADOR (A) PROGRAMA

