



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

FEBRERO ✓	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	MARCELA CRISTINA MORALES ARANDA		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: EN PROCESO	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION CORNITANAS NEGRAS ESCENARIO TEATRO
- MANTENCION LLAVE LAVA PLATOS SECTOR CAFETERIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRE PRIMER PISO CCB
- MANTENCION MAMPARA SECTOR CAFETARIA CENTRO CULTURAL
- MANTENCION PATAS DE SILLONES SECTOR TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SECA MANOS CAMARIN TEATRO CCB
- MANTENCION BAÑO CAMARIN CTEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION DUCHA CAMARIN TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SILLONES DE HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION Y ORDEN SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-02-03	Descripción Cobertura: MANTENCION CORNITANAS NEGRAS ESCENARIO TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-02-04

Descripción Cobertura:
MATENCION LLAVE LAVA PLATOS CAFETERIA

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-05

Descripción Cobertura:
MANTENCION DESAGUE BAÑO HOMBRES
PRIMER PISO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-06

Descripción Cobertura:
MANTENCION MAMPARA SECTOR CAFETERIA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-07

Descripción Cobertura:
MANTENCION PATAS DE SILLONES


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-10

Descripción Cobertura:
MANTENCION SECA MANOS CAMARIN TEATRO


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-11

Descripción Cobertura:
MANTENCION BAÑO CAMARINES TEATRO

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-12

Descripción Cobertura:
MANTENCION DE DUCHA CAMARIN TEATRO
CCB

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-13

Descripción Cobertura:
MANTENCION OFICINA (SILLONES)

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-02-14

Descripción Cobertura:
MANTENCION Y ORDEN SALA MUSICA


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Pinar