

## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

FEBRERO	2025
<b>Mes</b>	<b>Año</b>

### I.- Datos.

<b>1.- Nombre.</b>	CECILIA DEL CARMEN PEREIRA SAEZ		
<b>2.- Rut.</b>			
<b>3.- N° Decreto.</b>	Alcaldicio: <b>EN PROCESO</b>	Imputación: <b>215.21.04.004.001</b>	Centro de Costos: <b>25.06.01</b>
<b>4.- Dirección a la que pertenece.</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL</b>		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.


<b>Mantenición Centro Cultural de Buin</b> Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.
---

### III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION BUTACAS DE TEATRO SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS SALA FLORCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION CORTINAS ROJAS SECTOR TEATRO ESCENARIO CCB
- MANTENCION MANGUERA ESCENARIO SECTOR TEATRO CCB
- MANTENCION PUERTA CAMARIN TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MAMPARAS SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION SECA MANO BAÑO HOMBRE PRIMER PISO CCB
- MANTENCION CALEFACTOR SALA FLORCLO 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION MAMPARAS INTERNAS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION TELEVISORES DE HALL CENTRO CULTURAL

### IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-02-03	Descripción Cobertura: MANTENCION CORNITANAS NEGRAS ESCENARIO TEATRO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:  
2025-02-04

Descripción Cobertura:  
MANTENCION LLAVE DE LAVA MANOS SALA  
FLORCLOR 1

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-02-05

Descripción Cobertura:  
MANTENCION CORTINAS ROJA ESCENARIO  
TEATRO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-02-06

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MAGUERA DE INCENDIO  
ESCENARIO TEATRO


Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-02-07

Descripción Cobertura:  
MANTENCION PUERTA CAMARINES CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-02-10

Descripción Cobertura:  
MANTENCION MAMPARAS CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:  
2025-02-11

Descripción Cobertura:  
MANTENCION SECA MANOS BAÑO HOMBRES  
PRIMER PISO

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA



<b>Fecha Cobertura:</b> 2025-02-12	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION CALEFON SALA FLORCLO 1	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	--	--------------------------------------



<b>Fecha Cobertura:</b> 2025-02-13	<b>Descripción Cobertura:</b> MANTENCION MAMPARA INTERNAS CAFETERIA CCB	<b>Tipo Cobertura:</b> FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	---	--------------------------------------



Fecha Cobertura:  
2025-02-14

Descripción Cobertura:  
MANTENCION TELEVISORES HALL CCB

Tipo Cobertura:  
FOTOGRAFÍA




V.- Observaciones.

--

### CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



---

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

**DIRECTOR**

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA

**COORDINADOR (A) PROGRAMA**



Ximena Zelada V.  
I. Municipalidad de Buin

