

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

MARZO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	JANET DEL ROSARIO BORQUEZ LICUIME		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio:	Imputación:	Centro de Costos:
		215.21.04.004.001	25.06.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DESARROLLO CULTURAL		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Mantención centro cultural de Buin.

Realizar mantención en actividades y talleres culturales de Centro Cultural Buin.

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- MANTENCION CONDUCTO DE AIRE TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑO LAVA MANOS SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION SILLONES SECTOR HALL CENTRO CULTURAL
- MANTENCION LAVA MANOS BAÑO SECTOR CAFETERIA CCB
- MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION Y ORDEN SILLAS PASILLO SEGUNDO PISO CC
- MANTENCION BAÑO DE MUJER SEGUNDO PISO (SECA MANOS)
- MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO TEATRO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION MANILLA DE PUERTA SECTOR PASILLO HALL CCB
- MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION DE CORTINAS SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION PASILLO SEGUNDO PISO CENTRO CULTURAL
- MANTENCION BAÑOS SEGUNDO PISO CCB
- MANTENCION BUTACAS DE AUDITORIO CENTRO CULTURAL

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-03-03	Descripción Cobertura: MANTENCION CONDUCTO DE AIRE	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-03-04	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-05	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-06	Descripción Cobertura: MANTENCION SILLONES DE HALL	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-03-07	Descripción Cobertura: MANTENCION LAVA MANOS BAÑO SECTOR CAFETERIA CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-03-10	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SALA ARTES VISUALES SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-11	Descripción Cobertura: MANTENCION PUERTA DE BODEGA SALA MUSICA SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-12	Descripción Cobertura: MANTENCION Y ORDEN SILLAS PASILLO SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-03-13	Descripción Cobertura: MANTENCION BAÑO DE MUJER SEGUNDO PISO (SECA MANOS)	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-14	Descripción Cobertura: MANTENCION BUTACAS PRIMER PISO	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-17	Descripción Cobertura: MANTENCION MANILLA DE PUERTA SECTOR PASILLO HALL CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2025-03-18	Descripción Cobertura: MANTENCION AIRE ACONDICIONADO SALA FOLCLOR 1 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------




Fecha Cobertura: 2025-03-19	Descripción Cobertura: MANTENCION DE CORTINAS SALA FOLCLOR 2 SEGUNDO PISO CCB	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------

**V.- Observaciones.**

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.


JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
XIMENA ALEJANDRA ZELADA VALENCIA
COORDINADOR (A) PROGRAMA

Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin