



INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

MARZO	2025
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ALDO ISAÍAS SEPÚLVEDA CÁCERES		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio:	Imputación: 215.21.04.004:001	Centro de Costos: 25.05.04
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPORTE ACTIVIDAD FÍSICA		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- Apoyo en evento deportivo y mantención de estructuras deportivas.
- Mantención de rampas para evento deportivo
- Apoyo general en la organización y producción de evento deportivo bmx freestyle
- Montaje y desmontaje del evento
- Realizar inspecciones previas al evento e intermedios y los ajustes necesarios en las rampas y módulos para garantizar la seguridad de los participantes y su óptimo estado

III.- Descripción de las funciones realizadas.

- Planificación mantenimiento de rampas, visita técnica, lista de chequeo, revisión de estado actual.
- Desarme de estructuras en recinto deportivo municipal
- Inicio mantenimiento y mejoramiento de rampas de bmx
- Traslado de implementación para mantenimiento de rampas para deporte BMX, cambio de planchas, fijación de maderas.
- Mantención estructuras dañadas, cambio de planchas de madera terciado estructural, mejorar estructuras, reforzamiento de rampas.
- Supervisión utilización de rampas, preparación de evento deportivo copa chile de bmx freestyle.
- Apoyo montaje evento, revisión de rampas.
- Apoyo en la organización y producción evento BMx Freestyle Buin, desmontaje de evento.
- Revisión de estructuras post evento, visita bike park.

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).


Fecha Cobertura: 2025-03-07	Descripción Cobertura: Mantenimiento rampas bmx	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura:
2025-03-08

Descripción Cobertura:
desmontar rampas, desarme


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-10

Descripción Cobertura:
mejoramiento estructuras, mentención rampas


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-11

Descripción Cobertura:
Fijación y mejoramiento estructuras


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-12

Descripción Cobertura:
Pintado de rampas para recinto deportivo bmx


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-14

Descripción Cobertura:
mejoramiento y mantención

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-14

Descripción Cobertura:
apoyo montaje


Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-15

Descripción Cobertura:
supervisión, refuerzo y mantenimiento general

Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura:
2025-03-15

Descripción Cobertura:
Apoyo general, montaje y desmontaje



Tipo Cobertura:
FOTOGRAFÍA



V.- Observaciones.

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



EDUARDO FELIPE SAENZ LAIZ
COORDINADOR (A) PROGRAMA

